



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO N.º 05/2026/SEMOP

Luiz Alves/SC, 12 de Março de 2026

**Excelentíssimo Senhor
João Sidnei da Silva**

Assunto: Resposta ao Requerimento 19/2026 – Providências referentes à Rua Padre Fernando Susser, localizada no Morro do Cemitério.

Senhor Presidente,

Em atenção ao **Requerimento nº 19/2026**, de autoria do Vereador **João Sidnei da Silva**, que solicita informações e providências referentes à pavimentação da **Rua Padre Fernando Susser**, localizada no Morro do Cemitério, vimos por meio deste prestar os seguintes esclarecimentos:

1. Informação oficial se a obra ainda se encontra dentro do período de garantia

Informamos que a referida obra foi executada na **gestão anterior**, não tendo sido realizada por meio de contrato único de execução com empresa responsável pela obra completa. Na ocasião, foram realizadas **contratações pontuais apenas para fornecimento de materiais**, como lajotas e tubos, enquanto **a execução da pavimentação foi realizada diretamente pela equipe da Prefeitura Municipal**.

Dessa forma, não há **empresa executora responsável pela obra como um todo**, motivo pelo qual **não se aplica prazo de garantia contratual de execução da pavimentação**.

2. Caso esteja na garantia, acionamento da empresa responsável.

Considerando que a execução foi realizada diretamente pela municipalidade, **não há empresa responsável pela garantia da obra** para ser acionada.

3. Providências do município

Conforme verificação preliminar, o problema relatado no local pode estar relacionado à **tubulação de drenagem pluvial existente sob a pavimentação**, o que ocasionou o **rebaixamento de algumas lajotas**.

Diante disso, a Secretaria competente realizará **vistoria técnica no local** e, sendo confirmada a necessidade, serão adotadas as medidas de manutenção



LUIZ
ALVES



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
GABINETE DO PREFEITO**

necessárias, que consistem na **retirada das lajotas afetadas, recomposição da base com material adequado (como pó de pedra) e posterior reassentamento das peças**, a fim de restabelecer as condições adequadas de trafegabilidade e segurança.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**PAULO TOMIO
ENGENHEIRO CIVIL
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO**



**LUIZ
ALVES**