

**CERTIFICADO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR (CSIVE)**

**NÚMERO DO CERTIFICADO: 000037998-08**

**VEICULO APROVADO**

|                         |  |                         |  |                            |  |                         |  |
|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|
| PROPRIETÁRIO            |  | LUAR TURISMO LTDA       |  | CPF / CNPJ                 |  | 04.233.538/0001-05      |  |
| ENDEREÇO / CEP          |  | NA, NA TIJUCAS SC /     |  |                            |  |                         |  |
| ESPÉCIE / TIPO          |  | PASSAGEIRO / ONIBUS     |  |                            |  |                         |  |
| MARCA / MODELO / VERSÃO |  | MARCOPOLO/VOLARE V8L EO |  |                            |  |                         |  |
| PLACA / NF              |  | SXT9H05                 |  | NÚMERO DO CHASSI           |  | 93PB54A31TC103710       |  |
| TARA (T)                |  | 5,91                    |  | FBT (T)                    |  | 8,70                    |  |
|                         |  |                         |  | CMT (T)                    |  | 8,70                    |  |
|                         |  |                         |  | LOTAÇÃO (P)                |  | 51                      |  |
|                         |  |                         |  | RENAVAM                    |  | 01445016157             |  |
|                         |  |                         |  | CARROÇARIA                 |  | TRANSPORTE DE ESCOLARES |  |
|                         |  |                         |  | COR                        |  | BRANCA                  |  |
|                         |  |                         |  | COMBUSTÍVEL                |  | DIESEL                  |  |
|                         |  |                         |  | ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO |  | 2025/2026               |  |
|                         |  |                         |  | POTÊNCIA (CV)              |  | 157                     |  |
|                         |  |                         |  | CILINDRADA (CC)            |  | 0                       |  |

**FOTOS DO VEICULO**

TRASEIRA



SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP  
26/06/2025 15:47:08

DIANTEIRA - LATERAL



SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP  
26/06/2025 15:53:08

PLACA



SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP  
26/06/2025 15:47:12

PANORAMICA



SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP  
26/06/2025 15:53:13

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço para a qual o organismo de inspeção emissor deste documento;

O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta.

**OBSERVAÇÕES**

LAUDO TECNICO (ESCOLAR)

26/06/2025

26/12/2025

JEFFERSON JEAN CAMPOS - 07797101930

CFT: 07797101930

Elisandra Dalla Corte Pinheiro - 00820530905

Crea: 250001678-1



RESULTADOS DOS ENSAIOS DA LINHA DE INSPEÇÃO MECANIZADAS

**SAVELINE**  
LINHA DE INSPEÇÃO AUTOMATIZADA  
DATA: 26/06/2025 HORA: 15:52:02  
O.S.: 0055894

PLACA: SXT9H05  
VEICULO: FUSCA 1.600 2.000

| ALINHAMENTO             |         |         |     | DESALINHAMENTO          |     |
|-------------------------|---------|---------|-----|-------------------------|-----|
| EIXO 1                  | DIR     | ESQ     | VAL | VAL                     | VAL |
| DIR                     | 1.000.0 | 1.000.0 | 0.0 | 0.0                     | 0.0 |
| ESQ                     | 1.000.0 | 1.000.0 | 0.0 | 0.0                     | 0.0 |
| FREIO DE SERVIÇO        |         |         |     | FREIO DE SERVIÇO        |     |
| EIXO 1                  | DIR     | ESQ     | VAL | VAL                     | VAL |
| DIR                     | 1.000.0 | 1.000.0 | 0.0 | 0.0                     | 0.0 |
| ESQ                     | 1.000.0 | 1.000.0 | 0.0 | 0.0                     | 0.0 |
| EIXO 2                  | DIR     | ESQ     | VAL | VAL                     | VAL |
| DIR                     | 1.000.0 | 1.000.0 | 0.0 | 0.0                     | 0.0 |
| ESQ                     | 1.000.0 | 1.000.0 | 0.0 | 0.0                     | 0.0 |
| FREIO DE ESTACIONAMENTO |         |         |     | FREIO DE ESTACIONAMENTO |     |
| EIXO 1                  | DIR     | ESQ     | VAL | VAL                     | VAL |
| DIR                     | 1.000.0 | 1.000.0 | 0.0 | 0.0                     | 0.0 |
| ESQ                     | 1.000.0 | 1.000.0 | 0.0 | 0.0                     | 0.0 |
| EIXO 2                  | DIR     | ESQ     | VAL | VAL                     | VAL |
| DIR                     | 1.000.0 | 1.000.0 | 0.0 | 0.0                     | 0.0 |
| ESQ                     | 1.000.0 | 1.000.0 | 0.0 | 0.0                     | 0.0 |
| RESULTADO FINAL         |         |         |     | RESULTADO FINAL         |     |
| TODOS OS EIXOS          |         |         |     | TODOS OS EIXOS          |     |
| PESO TOTAL              |         |         |     | PESO TOTAL              |     |
| 5911.4 kgf              |         |         |     | 5911.4 kgf              |     |

**Engª Elisandra Dalla Corte**  
Responsável Técnica  
CREA 250001578-1

**INSPEÇÃO FINAL**  
**APROVADO**  
Inspeção Técnica  
CFT 0779713153C  
INSPEÇÃO

ENG. RESPONSÁVEL: GUILHERME V. GUARANI, ELISANDRA D.C. PIN  
SIVIC SEGURANÇA E INSPEÇÃO VEICULAR LTDA, CNPJ 11.695.230/0001-39, VIA D-432, FONE (48) 3039-2800.  
ENDEREÇO: RUA LATERAL DA BR 101, KM 216, CENTRO, PALHOÇA/SC, CEP: 88131-390

**SIVIC SEGURANÇA E INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - EPP**  
26/06/2025 16:07:32

**Engª Elisandra Dalla Corte**  
Responsável Técnica  
CREA 250001578-1





Associação Catarinense  
dos Organismos de Inspeção

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O ACOI - FOTOS

SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP

CNPJ: 11.695.230/0001-39

R LATERAL DA BR 101, SN

CEP: 88131-390 / Palhoça - SC

TEL: 30392800

EMAIL: CONTATO@SIVIC.COM.BR;eduardo@sivic.com.br


NÚMERO DO LAUDO

000037998-08

ORDEM DE SERVIÇO

55.894

NUMERAÇÃO DO CHASSI



SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP  
26/06/2025 15:56:15

INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE TRASEIRA PARA A PARTE  
FRONTAL




SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP  
26/06/2025 15:45:38

INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE  
TRASEIRA



SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP  
26/06/2025 15:45:27

EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP  
26/06/2025 15:46:32

EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP  
26/06/2025 15:47:13

LATERAL ESQUERDA




SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP  
26/06/2025 15:46:51

LATERAL DIREITA



SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP  
26/06/2025 15:55:01

EXTINTOR DE INCÊNDIO



SIVIC SEGURANCA E INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP  
26/06/2025 15:46:07

Eng.ª Elisandra Dalla Corte  
Responsável Técnica  
17.435.0076-01