

CERTIFICADO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR (CSIVE)

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000037987-55

VEICULO APROVADO

01. PROPRIETÁRIO LUAR TURISMO LTDA	02. CPF / CNPJ 04.233.538/0001-05
03. ENDEREÇO / CEP NA, NA TIJUCAS SC /	
04. ESPÉCIE / TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS	
05. CARROCERIA TRANSPORTE DE ESCOLARES	
06. MARCA / MODELO / VERSÃO MARCOPOLO/VOLARE MV8L EO	07. COR BRANCA
09. PLACA / NF SXT9H95	10. NÚMERO DO CHASSI 93PBE1931SC103505
11. COMBUSTÍVEL DIESEL	08. ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO 2025/2025
14. TARA(T) 5,98	15. PBT (T) 8,70
16. CMT (T) 8,70	17. LOTAÇÃO (P) 51
18. RENAVAM 01445018028	

19. FOTOS DO VEICULO	
TRASEIRA 	DIANTEIRA - LATERAL 
PLACA 	PANORAMICA 
SIVIC SEGURANCA E INSPECACAO VEICULAR LTDA - EPP 26/06/2025 11:14:52	
SIVIC SEGURANCA E INSPECACAO VEICULAR LTDA - EPP 26/06/2025 11:14:22	

20. INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
<p>O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço para a qual o organismo de inspeção emissor deste documento;</p> <p>O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta.</p>	
21. OBSERVAÇÕES LAUDO TECNICO - ESCOLAR	
22. DATA DE INSPECÃO 26/06/2025	23. DATA DE VALIDADE 26/12/2025
24. INSPECTOR TÉCNICO BRUNO AFONSO FERNANDES FRANCISCO - 1115418190 CFT: 1154181901	25. RESPONSÁVEL TÉCNICO Elisandra Dalla Corte Pinheiro - 00820530905 Crea: 250001678-1

RESULTADOS DOS ENSAIOS DA LINHA DE INSPEÇÃO MECANIZADAS

SIVIC			LINHA DE INSPEÇÃO AUTOMATIZADA			SF430852B138F559	V10.22			
			26/06/2025 11:13:08			Página 1 de 1				
						SAVELINE				
PLACA: SXT9H95							O.S.: 0055888			
VEÍCULO PESADO, COM 2 EIXOS										
ALINHAMENTO										
EIXO 1										
FREIO DE SERVIÇO										
EIXO: 1										
-PESO (daN)	ESQ.	DIR.	EIXO	DESLINHAMENTO: -1,9 m/km						
-MASSA (kg)	1307	1275	2582							
	1334	1301	2635							
FREIO DE SERVIÇO										
EIXO: 2										
-PESO (daN)	ESQ.	DIR.	EIXO	EFICIÊNCIA DO EIXO: 83 %						
-MASSA (kg)	1835	1440	3275	FORÇA DO EIXO: 2133 daN						
	1873	1469	3342	DESEQUILÍBRIO: 9 %						
FREIO DE ESTACIONAMENTO										
EIXO: 1										
-PESO (daN)	ESQ.	DIR.	EIXO	DESEQUILÍBRIO: FORÇA DIREITA: 1110 daN						
-MASSA (kg)	1307	1275	2582	DESEQUILÍBRIO: FORÇA ESQUERDA: 1012 daN						
	1334	1301	2635	EFICIÊNCIA DO EIXO: 62 %						
RESULTADO FINAL										
TODOS OS EIXOS										
TARA: 5978 Kg			PESO: 5858 daN							

LEIA-011
SIVIC - Sistema de Avaliação de Automóveis

AVALIAÇÃO FINAL

APROVADO

—CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: CONFORME INFORMADO NESTA CERTIFICAÇÃO

—ALINHAMENTO: EIXO: DESLINH. 0,72 (0,0 - 1,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 1,0) = DESLINHADO

EFICIÊNCIA TOTAL: EIXO: 49,1% (0,0 - 100,0) EIXO: 29,4% (0,0 - 100,0) EIXO: 49,1% (0,0 - 100,0) EIXO: 29,4% (0,0 - 100,0)

—FREIO DE ESTACIONAMENTO: EIXO: 100,0% (0,0 - 100,0) EIXO: 100,0% (0,0 - 100,0) EIXO: 100,0% (0,0 - 100,0) EIXO: 100,0% (0,0 - 100,0)

Engº. Elisandra Dalla Corte
Responsável Técnica
SIVIC - 000037987-55

AVALENCIA:
CONFORME INFORMADO (0,0 - DESLINHADO, 100,0 - DESLITO) COMO: DESLITO MUITO GRAVADO
EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0)
NOTA: AVALENCIA: 0,0 (0,0 - 100,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0)
NOTA: AVALENCIA: 0,0 (0,0 - 100,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0)
NOTA: AVALENCIA: 0,0 (0,0 - 100,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0)
NOTA: AVALENCIA: 0,0 (0,0 - 100,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0) EIXO: 0,0 (0,0 - 100,0)

INSPETOR

RESPONSÁVEL: ELISANDRA / GUILHERME
SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA
RUA LATERAL RR 101 KM 216 PALHOÇA/SC

SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
26/06/2025 11:39:39

NUMERAÇÃO DO CHASSI



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
26/06/2025 11:22:18

INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE TRASEIRA PARA A PARTE FRONTAL



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
26/06/2025 11:15:57

INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
26/06/2025 11:15:45

EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
26/06/2025 11:14:30

EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
26/06/2025 11:15:02

LATERAL ESQUERDA



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
26/06/2025 11:14:38

LATERAL DIREITA



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
26/06/2025 11:14:09

EXTINTOR DE INCÊNDIO



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
26/06/2025 11:16:24

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	GRUPO 6
	ALINHAMENTO DE RODAS
	VOLANTE E COLUNA
GRUPO 2	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
PÁRA-CHOQUES	ARTICULAÇÕES
ESPELHOS E RETROVISORES	SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS	ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
PÁRA-SOL	
VELOCÍMETRO	
BUZINA	GRUPO 7
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS DE REGULAGEM
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS LIMITADORES
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
VIDROS	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
GRUPO 3	GRUPO 8
LANTERNAS	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
LUZES INTERMITENTES DE ADVERTÊNCIA	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
RETRORREFLETORES	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
GRUPO 4	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
FARÓIS AUXILIARES	
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	GRUPO 9
LUZES DO PAINEL	PORTAS E TAMPAS
	VIDROS E JANELAS
GRUPO 5	BANCOS
FREIOS DE SERVIÇO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
COMANDOS	CARROÇARIA
SERVOFREIO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	
RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO	