

CERTIFICADO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR (CSIVE)

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000039709-14

VEICULO APROVADO

01. PROPRIETÁRIO LUAR TURISMO LTDA	02. CPF / CNPJ 04.233.538/0001-05
03. ENDEREÇO / CEP NA, NA TIJUCAS SC /	
04. ESPÉCIE / TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS	
05. CARROÇARIA TRANSPORTE DE ESCOLARES	
06. MARCA / MODELO / VERSÃO MARCOPOLLO/VOLARE V8L EO	07. ICOR BRANCA
09. PLACA / NF RYV5A93	08. ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO 2024/2024
10. NÚMERO DO CHASSI 93PB54A31RC100166	11. COMBUSTÍVEL DIESEL
14. TARA(T) 5,81	12. POTÊNCIA(CV) 157
15. PBT (T) 8,70	13. CILINDRADA(CC) 0
16. CMT (T) 8,70	17. LOTAÇÃO (P) 51
18. RENAVAM 01384093823	



20. INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço para a qual o organismo de inspeção emissor deste documento;	
O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta.	
21. OBSERVAÇÕES LAUDO TECNICO (ESCOLAR)	
22. DATA DE INSPECÃO 25/07/2025	23. DATA DE VALIDADE 25/01/2026
24. INSPECTOR TÉCNICO JEFFERSON JEAN CAMPOS - 07797101930 CFT: 07797101930	25. RESPONSÁVEL TÉCNICO Elisandra Dalla Corte Pinheiro - 00820530905 Crea: 250001678-1

RESULTADOS DOS ENSAIOS DA LINHA DE INSPEÇÃO MECANIZADAS

LINHA DE INSPEÇÃO AUTOMATIZADA - SAVELINE		
DATA: 25/07/2025	HORA: 10:59:13	
PLACA: RYV5A93	O.S.: 0056117	
VEÍCULO PESADO COM 7 EIXOS	USO/ALINHAMENTO	2.53km/h
ALINHAMENTO		
EIXO 1	EFICIÊNCIA DIANTEIRA	63,20%
EIXO 2	EFICIÊNCIA TRASEIRA	67,96%
EIXO 3	EFICIÊNCIA ESQUERDA	75,21%
EIXO 4	EFICIÊNCIA DIREITA	75,21%
EIXO 5	DESEQUILÍBRIO	7,75%
EIXO 6	FORÇA DIANTEIRA	8,53%
EIXO 7	FORÇA ESQUERDA	9,98%
FREIO DE SERVIÇO		
EIXO 1	EFICIÊNCIA DIREITA	39,96%
EIXO 2	EFICIÊNCIA ESQUERDA	39,96%
EIXO 3	DESEQUILÍBRIO	11,44%
EIXO 4	FORÇA DIREITA	7,89%
EIXO 5	FORÇA ESQUERDA	6,72%
FREIO DE ESTACIONAMENTO		
EIXO 1	EFICIÊNCIA DIREITA	42,16%
EIXO 2	DESEQUILÍBRIO	7,81%
EIXO 3	FORÇA DIANTEIRA	8,89%
EIXO 4	FORÇA ESQUERDA	8,89%
RESULTADO FINAL		
TOQUE OS EIXOS	FORÇA DE SERVIÇO	50,65%
TOQUE OS EIXOS	FORÇA DE ESTACIONAMENTO	23,05%
TOQUE OS EIXOS	PERÍODO TOTAL	5810,24m

SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
25/07/2025 11:03:18

Engº Eliseu Dalla Costa
 Responsável Técnico
 (051) 20081673

AVALIAÇÃO FINAL

APROVADO

Engº Renato F. Francisco
 Responsável Técnico

CF:

INSPETOR

SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
 END: R LATERAL DA BR 101, SN - Centro, Palhoça/SC, CEP: 88131-390
 CNPJ: 11.695.230/0001-39 - Fone: (47) 3039-2800

NUMERAÇÃO DO CHASSI



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
25/07/2025 11:47:27

INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE TRASEIRA PARA A PARTE FRONTAL



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
25/07/2025 11:00:24

INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
25/07/2025 11:00:02

EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
25/07/2025 10:55:50

EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
25/07/2025 10:55:34

LATERAL ESQUERDA



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
25/07/2025 10:54:45

LATERAL DIREITA



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
25/07/2025 11:00:04

EXTINTOR DE INCÊNDIO



SIVIC SEGURANÇA E INSPECÃO VEICULAR LTDA - EPP
25/07/2025 11:01:11

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	GRUPO 6
	ALINHAMENTO DE RODAS
	VOLANTE E COLUNA
	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
	ARTICULAÇÕES
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS	SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA
PÁRA-SOL	ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
VELOCÍMETRO	
BUZINA	GRUPO 7
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS DE REGULAGEM
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS LIMITADORES
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
VIDROS	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
GRUPO 3	GRUPO 8
LANTERNAS	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
LUZES INTERMITENTES DE ADVERTÊNCIA	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
RETRORREFLETORES	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
GRUPO 4	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
FARÓIS AUXILIARES	
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	GRUPO 9
LUZES DO PAINEL	PORTAS E TAMPAS
	VIDROS E JANELAS
GRUPO 5	BANCOS
FREIOS DE SERVIÇO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
COMANDOS	CARROÇARIA
SERVOFREIO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	
RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO	