

CERTIFICADO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR (CSIVE)
NÚMERO DO CERTIFICADO: 000037989-17
VEICULO APROVADO

01. PROPRIETÁRIO LUAR TURISMO LTDA				02. CPF / CNPJ 04.233.538/0001-05			
03. ENDEREÇO / CEP NA, NA TIJUCAS SC /							
CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)							
04. ESPÉCIE / TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS				05. CARROÇARIA TRANSPORTE DE ESCOLARES			
06. MARCA / MODELO / VERSÃO MARCOPOLO/VOLARE MV8L EO				07. COR BRANCA		08. ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO 2025/2025	
09. PLACA / NF SXU3A45		10. NÚMERO DO CHASSI 93PBE1931SC103523		11. COMBUSTÍVEL DIESEL		12. POTÊNCIA(CV) 173	13. CILINDRADA(CC) 0
14. TARA(T) 6.04		15. PBT (T) 8.70		16. CMT (T) 8.70		17. LOTAÇÃO (P) 51	18. RENAVAL 01445015592

FOTOS DO VEICULO
TRASEIRA

DIANTEIRA - LATERAL

PLACA

PANORAMICA


20. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço para a qual o organismo de inspeção emissor deste documento;
 O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta.

21. OBSERVAÇÕES LAUDO TECNICO - ESCOLAR			
22. DATA DE INSPEÇÃO 26/06/2025	23. DATA DE VALIDADE 26/12/2025		
24. INSPETOR TÉCNICO JEFFERSON JEAN CAMPOS - 07797101930 CFT: 07797101930		25. RESPONSÁVEL TÉCNICO Elisandra Dalla Corte Pinheiro - 00820530905 Crea: 250001678-1	

NUMERAÇÃO DO CHASSI



INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE TRASEIRA PARA A PARTE FRONTAL



INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO




LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



EXTINTOR DE INCÊNDIO



TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	GRUPO 6
GRUPO 2	ALINHAMENTO DE RODAS
PÁRA-CHOQUES	VOLANTE E COLUNA
ESPELHOS E RETROVISORES	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS	ARTICULAÇÕES
PÁRA-SOL	SERVODIREÇÃO HIDRÁULICA
VELOCÍMETRO	ARMOTECADOR DE DIREÇÃO
BUZINA	GRUPO 7
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENSÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS DE REGULAGEM
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS LIMITADORES
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
VIDROS	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
GRUPO 3	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
LANTERNAS	GRUPO 8
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
RETROREFLETORES	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
GRUPO 4	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS AUXILIARES	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	GRUPO 9
LUZES DO PAINEL	PORTAS E TAMPAS
GRUPO 5	VIDROS E JANELAS
FREIOS DE SERVIÇO	BANCOS
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
COMANDOS	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
SERVOFREIO	CARROÇARIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO	